

# مقایسه هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی

## نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینه ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶

شهرزاد آینه چی<sup>۱</sup>

دیرافت: ۲۱ تیر ۱۳۹۷  
پذیرش: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷  
صفحه ۹۱-۷۳

فرهاد تهرانی<sup>۲</sup>

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

نیما ولی بیگ<sup>۳</sup>

استادیار دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

- این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نویسنده اول در رشته مرمت و احیای بنایا و بافت‌های تاریخی است با عنوان تحلیل اثر ساختار فرمی بر فناوری ساخت و مرمت کاربندی‌های بازار تبریز که با راهنمایی نویسنده‌گان دوم و سوم در داشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، در دست تهیه است.
- دانشجوی دکتری مرمت و احیای بنایا و بافت‌های تاریخی، داشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

Ainechi.shahrzad@yahoo.com

- نویسنده مسئول، n.valibeig@au.ac.ir
- F\_tehrani@cc.sbu.ac.ir
- (استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهاد فخار تهرانی به افتخار سال‌ها خدمت در داشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ بازنشسته شده‌اند. فصلنامه صفحه از ایشان قدردانی می‌کنند).

کلیدواژگان: هندسه نظری، کاربندی، خطای ترسیم، شیوه‌های ترسیمی مکتوب.

### چکیده

گسترۀ شیوه‌های ترسیمی عرصه‌ای است برای دست‌بندی و بیزگی‌های هندسه نظری کاربندی‌های زمینه مربع و مستطیل که شاهتها و تفاوت‌های گوناگون آن‌ها را آشکار می‌کند. تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌ها می‌تواند بیزگی خاص و عام ساختار هندسی این کاربندی‌ها را مشخص کند. با روش مطالعه مقایسه‌ای راهکاری برای تحلیل چگونگی و چرايی شباهت‌های هندسه نظری کاربندی‌های زمینه مربع و مستطیل در گسترۀ شیوه‌های ترسیمی با وجود تفاوت‌ها عرضه می‌شود. در متون فارسی طراحان سنتی درباره روش‌های گوناگون ترسیم به طور مجزا سخن فراوان گفته‌اند. ولی تا کنون گسترۀ شیوه‌های ترسیمی برای یک مطالعه مقایسه‌ای به منظور دست‌بندی هندسه نظری کاربندی‌های زمینه مربع و مستطیل به کار بسته نشده است. در این مقاله کاربندی‌هایی با زمینه یادشده بررسی شده است. از هر کدام دو نمونه پرکاربردتر انتخاب می‌شود. در این پژوهش چگونگی و چرايی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی پدیدآمده در حوزه تمایز دیدگاه‌های مختلف در روش ترسیم این کاربندی‌ها

### ۱. مقدمه

کاربندی پیشرفت‌ترین شیوه انتقالی و حاصل شناخت معماران ایرانی نسبت به علم هندسه و ریاضیات پیشرفت‌هه است.<sup>۴</sup> برخلاف سایر تربیبات هندسی معماری، در کاربندی به زمینه دقیق و منظم نیاز است. هرچند زمینه‌های مناسب برای اجرای کاربندی به طور تجربی با آماده‌سازی زمینه از طریق تغییرات در پای کار مهیا می‌شده‌اند، نقاط ابهامی در تناسب ابعادی زمینه کار و نوع کاربندی متناسب بوده است. همچنین راهکارهای عرضه شده خالی از اشکال نیست.<sup>۵</sup>

## پرسش‌های تحقیق

۱. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین روش‌های مختلف ترسیم پلان کاربندی‌های زمینه مربع و مستطیل وجود دارد؟
۲. دلایل وجود شباهت و تفاوت بین شبیه‌های گوناگون ترسیم پلان کاربندی‌های زمینه مربع و مستطیل چیستند؟
۳. چگونه، با مقایسه شبیه‌های گوناگون ترسیم کاربندی، مزایا و معایب آن‌ها آشکار می‌شود؟

## ۲. روش پژوهش

در این پژوهش پس از بازخوانی متون مکتوب در مورد شبیه‌های ترسیمی پلان کاربندی‌ها، فرایند ترسیم هریک از آن‌ها به شکل دقیق بررسی و گام به گام پیاده‌سازی می‌شود. سپس، از بین گونه‌های متفاوت کاربندی، شبیه‌های ترسیم کاربندی‌های ۱۰ با نسبت اضلاع  $(5/19 \times 3)$ ، ۱۲ با نسبت اضلاع  $(4/12 \times 3)$ ، ۱۴ با نسبت اضلاع  $(5/0 \times 158 \times 4)$ ، ۱۶ با نسبت اضلاع  $(5/0 \times 9864 \times 4)$ ، انتخاب شده‌اند. نحوه انتخاب کاربندی‌ها با توجه به فرایند ترسیم و چگونگی قرار گرفتن آن‌ها در زمینه است. کاربندی‌هایی که زمینه آن‌ها مضرب ۴ است و آن‌هایی که زمینه آن‌ها مضرب ۴ نیست برای زمینه‌های مربع و مستطیل استفاده می‌شوند، ویژگی‌های شکلی متفاوتی دارند و در زمینه‌های متفاوت اجرا می‌شوند. به همین خاطر از هر گونه دو زمینه پرکاربردتر انتخاب شده است. با توجه به جنبه‌های مختلف مقایسه، ویژگی‌های مشترک و متفاوت آن‌ها آشکار و دلایل این ویژگی‌ها مشخص می‌گردد. روش داده‌اندوزی به صورت کتابخانه‌ای و محاسباتی و بازترسیم شبیه‌های مختلف ترسیم کاربندی، با استفاده از نرم افزار اتوکد، صورت گرفته است.

۵. نک:

J.Lu Peter & Paul J.  
Steinhardt, "Decagonal  
and Quasi-Crystalline  
Tilings in Medieval Islamic  
Architecture".

۶. نک: محمدرضا فرشچی و  
دیگران، «نظام هندسی زمینه‌های  
رسمی‌بندی یکپا، برگرفته از دایره  
محیطی».»

### ۳. پیشینهٔ پژوهش

در بیشتر اسناد قدیم و متون جدید، ترسیم نقشهٔ هندسی کاربندی افقی و دو بعدی بوده که مبنای اجرای کار محسوب می‌شده است. در متون فارسی دربارهٔ روش‌های گوناگون ترسیم بسیار سخن گفته‌اند. برخی از روش‌های ترسیم بر اساس دایرهٔ محاطی ماربر رئوس زمینه و برخی دیگر با شعاع‌ها و فلکه‌ها است. در رویکرد مدرن به ترسیم کاربندی پژوهشگران دیگری نیز تلاش‌هایی برای رفع ابهام از این روش ترسیم داشته‌اند. در بررسی پژوهش‌های گوناگون، گرچه مباحث نظری متعددی در خصوص نحوهٔ ترسیم هندسهٔ طاق کاربندی انجام گرفته، بر

#### ۴. مبانی نظری پژوهش:

##### ۴.۱. هندسه در معماری اسلامی

به طور کلی هندسه در ایران باستان به دو شاخهٔ هندسهٔ عملی و هندسهٔ نظری تقسیم می‌شد. توجه و تلاش ایرانیان قدمی بیشتر به شاخهٔ عملی بود. هندسهٔ عملی یا به قول امروزی‌ها هندسهٔ کاربردی هندسه‌ای است که در مناغل و کارهای مختلف

نام نویسنده	مشخصات
پایادوبولو	پایادوبولو (فرانسوی) هندسه کاربندی را برگفته از شیوهٔ مربع‌های گردان در یک دایرهٔ می‌داند (معماری اسلامی، ص ۴۴).
بوزجانی	قواعد هندسی در کتابی به نام تجارت، فی ما یحتاج اليه العمال و الصناع من اسکال الهندسیه آموزش داده شده، در این کتاب بخصوص به نحوهٔ ایجاد چندضلعی‌های منتظم در داخل دایرهٔ پرداخته شده است و می‌تواند راهنمایی در ترسیم کاربندی باشد (هنسهٔ ایرانی—کاربرد هندسه در عمل، ص ۲).
نجیب‌اوغلو	بر اساس شواهد موجود در تومارهای متعلق به میرزا اکبر، معمار دورهٔ قاجار، در گذشته برای معرفی و رسم کاربندی از تصویر پلان استفاده شده است (هنسهٔ و تزیین در معماری اسلامی، ص ۲۱).
پیرنیا و بزرگمهری	روش ترسیم پیرنیا و بزرگمهری بر پایهٔ ابعاد مستطیل زمینه و تقسیم‌بندی دایرهٔ محیطی در بیگندهٔ رئوس آن مستطیل و درنهایت به هم وصل کردن نقاط تقسیم روی دایرهٔ برای بدست آوردن چندضلعی موردنظر است (پیرنیا، درس نامهٔ معماری اسلامی؛ بزرگمهری، هنسهٔ در معماری).
رئیس‌زاده و مفید	ایشان روش ترسیم رسمی‌بندی را بر اساس زمینهٔ تمام و نیمکار بیان داشته‌اند. نیمکارها را به سه دستهٔ نیمکار سالم، تنک، و نقل تقسیم می‌کنند. شکل‌گیری شمسه و سایر آلات رسمی را بر اساس تقسیم‌بندی روی دلخواه از وسط نیمکار بیان می‌دارد (ایمای هنرهای از یاد رفته).
پورنادری	بخشی دیگر از ترسیمات کاربندی را در زمینه‌های تمام و نادر بیان نموده است (شعریاف و آثارش، جلد دوم: گره و کاربندی).
شعریاف	شیوهٔ ایشان بر اساس تقسیم فلکه از مرکز دهانه و امتداد آن تا روی نیمکار است. شیوهٔ وی در دو دسته: شاغلی و سرفست برای رسمی‌های بکپا و دوپا است. شعریاف از زمینه‌های کاربندی و تناسب ابعادی آن سخنی به میان نیاورده است (شعریاف، گره و کاربندی، ج ۱).
نوایی و حاجی‌قاسمی، معماریان	به بازخوانی روش‌های ترسیمی پیرنیا و شعریاف پرداخته‌اند (خشتش و خیال: شرح معماری اسلامی ایران؛ معماری ایران نیارش؛ معماری ایران نیارش).
رئیسی، بمانیان و تهرانی	طرح شبکهٔ هندسی کاربندی را مبتنی بر تقسیم دایره به کمان‌های متساوی و ترسیم وترهای متقاطع و متساوی بین نقاط تقسیم بیان کرده‌اند. کاربندی‌های مختلف از طریق استقرار «یک قوس مینا»‌ی شاقول بر دو سر «تمام وترهای برای چندضلعی منتظم» ایجاد می‌شوند (کاربرد هندسه و تناسبات در معماری؛ کاربندی درآمدی بر ادبیات موضوع).
Garofalo	تحلیل هندسهٔ پیچیدهٔ کاربندی هشتی باغ دولت‌آباد بزد و همچنین تناسبات پلان خود هشتی (The Geometry of a Domed“یک قوس مینا”ی شاقول بر دو سر «تمام وترهای برای چندضلعی منتظم» ایجاد می‌شوند) (Architecture: A Stately Example of Karbandi at Bagh-e Dolat Abad in Yazd”
PourAhmadi	بيان استاندارد جدید برای نام‌گذاری کاربندی بر طبق ویژگی‌های هندسی آن‌ها بعد از آنالیز ۳ روش اصلی نام‌گذاری در منابع فارسی (A Basic Method for Naming Persian Karbandis Using a Set of Numbers”).

جدول ۱. منابع موجود در گسترهٔ نحوهٔ ترسیم کاربندی‌های گوناگون، گردآوری: نگارندگان.

استفاده می‌شود.<sup>۷</sup> در هندسه نظری سخن از خطوط و سطوح  
احجام است و در هندسه عملی از دانش هندسه روی چوب، فلز،  
آجر، و دیگر محسوسات.<sup>۸</sup>

## ۴. ۲. کاربندی

کاربندی یک نظام ساختمانی زیبا در پوشش‌های معماری ستی  
است که هم‌زمان دو وجه دارد:

- هندسه نظری (وجه هندسی) کاربندی: از تقاطع و ترکیب  
وترها، شعاع‌ها، و محدوده کارشیو، طبق قوانین ریاضی و  
هندسی، در وسط اشکال منظم بی‌شماری به دست می‌آید.

- هندسه عملی (وجه اجرایی) کاربندی: از تقاطع باریکهٔ  
طاق‌های اریب و همسکل در فضا به وجود می‌آید، که برای  
پوشاندن زمینه، همه یا بخشی از آن‌ها نقش باربر دارند.<sup>۹</sup>





در فرایند طراحی و اجرای کاربندی در زمینه‌های گوناگون  
بخش طراحی خود در دو قسمت انجام و سپس به اجرا می‌رسد:

ت ۱ (بالا، راست). نحوه ترسیم  
رسمی ده دوپا قالب شاغولی،  
مأخذ: شعباباف، گره و کاربندی،  
ص ۹۱

ت ۲ (بالا، چپ). آلت‌های رسمی  
ده دوپا قالب شاغولی، مأخذ:  
همان.

ت ۳ (پایین، راست). نحوه ترسیم  
رسمی دوازده دوپا قالب شاغولی،  
مأخذ: شعباباف، همان، ص ۹۷

ت ۴ (پایین، چپ). آلت‌های  
رسمی دوازده دوپا قالب شاغولی،  
مأخذ: همان.



## ۴. روشهای گوناگون ترسیم

انطباق یک چندضلعی با عنوان زمینه با هر ترسیمی که به روش  
یادشده در دایرهٔ صورت پذیرد از قواعد خاصی پیروی می‌کند.<sup>۱۰</sup>

### ۴.۱. ترسیم کاربندی به روشن استاد شعریاف (ت ۱ تا ۸)

- رسمی<sup>۱۱</sup> ده دوپا قالب شاغولی:<sup>۱۲</sup>  
الف) AB دهانهٔ ایوان است. به مرکز O و به شعاع دلخواه  
فلکه‌ای رسم و آن را به ده قسمت مساوی تقسیم و اشعه‌ها  
را رسم می‌کنیم. شعاع سوم از مبنای OB عمود خارج شده از B  
بر خط AB را در نقطه B' قطع کند. به مرکز O و شعاع B  
فلکه‌ای می‌زنیم تا شعاع پنجم را در نقطه B'' قطع کند. از B''  
خطی به موازات AB رسم می‌کنیم تا عمود خارج شده از نقطه A  
بر AB را در نقطه D قطع کند. ABCD زمینهٔ کار است.

ب) از B' به موازات AB می‌کشیم تا شعاع وسط (عمود بر AF)  
را در نقطه E قطع کند (OE شعاع بزرگ‌ترین شمسه است).

پ) به مرکز O وسط AB و به شعاع‌های OE و OG فلکه‌هایی  
رسم می‌کنیم.

ت) شروع ترسیم رسمی از نقطه B' است که به F وصل می‌شود  
و از F به K امتداد آن از A و G و B'' می‌گذرد. سپس از M  
به L که امتداد آن از P، F، N، و S می‌گذرد.

کار را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم. B'E ادامه می‌یابد تا  
صلح AD را قطع کند.

- رسمی دوازده دوپا<sup>۱۳</sup> قالب شاغولی:

الف) AB دهانهٔ ایوان است. به مرکز O و به شعاع دلخواه  
فلکه‌ای رسم و آن را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم و اشعه‌ها  
را رسم می‌کنیم. شعاع چهارم از مبنای OB عمود خارج شده از B  
بر خط AB را در نقطه C قطع می‌کند. زمینه را می‌بندیم که





۷. محمدرضا بامیان و دیگران،  
کاربرد هندسه و تناسبات در معماری،  
ص ۴۴.

ت ۵ (بالا، راست). نحوه ترسیم  
رسمی چهاردهد دوپا قالب شاغلی،  
مأخذ: همان، ص ۱۰۳.

ت ۶ (بالا، چپ). آلت‌های رسمی  
چهاردهد دوپا قالب شاغلی، مأخذ:  
همان.

ت ۷ (باپین، راست). نحوه ترسیم  
رسمی شانزده دوپا قالب شاغلی،  
مأخذ: همان، ص ۱۱۲.

ت ۸ (باپین، چپ). آلت‌های  
رسمی شانزده دوپا قالب شاغلی،  
مأخذ: همان.



الف) دهانه ایوان است. به مرکز O وسط AB و به شعاع  
دلخواه OR فلکه‌ای رسم و آن را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم  
و اشعه‌ها را رسم می‌کنیم. شعاع پنجم از مبنای OB عمود  
خارج شده از B بر خط AB را در نقطه C قطع می‌کند.

(ب) از نقطه B' خطی به موازات AB می‌کشیم تا شعاع ماقبل  
شعاع وسط را در نقطه E قطع کند. (OE شعاع شمسه است که  
بزرگ‌ترین شمسه رسمی‌های ۱۶ است).

(پ) فلکه‌هایی به مرکز O و به شعاع‌های OG، OF و  
OH، OE، OF، OG رسم می‌کنیم.

(ت) شروع ترسیم رسمی از نقطه B' واقع بر BC است. از آنجا  
به F وصل می‌کنیم، نقاط N و T روی این خط قرار دارند. از F  
به K و از K به L وصل می‌کنیم. ادامه آن از نقاط H، M، و "B"  
می‌گذرد. از N به P وصل می‌کنیم که از L نیز می‌گذرد. کار را  
ادامه می‌دهیم تا رسمی ترسیم شود.  
آلتهای این رسمی: ۱. شمسه، ۲. ترنج، ۳. ترنج، ۴. پاباریک،  
۵. هفتی، ۶. نصف سوسنی، و ۷. سوسنی.

ABCD می‌شود.

(ب) از B' محل تلاقی شعاع سوم از مبنای OB و خط BC به  
موازات AB رسم می‌کنیم تا شعاع ماقبل شعاع وسط را در نقطه  
قطع کند.

(پ) فلکه‌هایی به مرکز O و به شعاع‌های OE و OG و  
رسم می‌کنیم.

(ت) از B' پای پاباریک شروع به رسم این رسمی می‌کنیم. یعنی  
از B' به F، از F به H و از H به K وصل می‌کنیم و آن را امتداد  
می‌دهیم تا از نقاط G و L بگذرد. از M به N وصل می‌کنیم تا  
از K می‌گذرد. این کار را ادامه می‌دهیم تا رسمی رسم شود.<sup>۱۴</sup>

-رسمی چهاردهد دوپا قالب شاغلی:

(الف) AB دهانه ایوان است. به مرکز O وسط AB و به شعاع  
دلخواه OR فلکه‌ای رسم و آن را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم  
و اشعه‌ها را رسم می‌کنیم. شعاع چهارم از مبنای OB عمود  
خارج شده از B بر خط AB را در نقطه B' قطع می‌کند. به مرکز O  
و شعاع B' فلکه‌ای می‌زنیم تا شعاع پنجم را در نقطه "B" قطع  
کند. زمینه را می‌بندیم. از "B" خطی به موازات AB رسم می‌کنیم  
تا عمود خارج شده از نقطه A بر AB را در نقطه D قطع کند.


(ب) از B' به موازات AB می‌کشیم تا شعاع وسط را در نقطه E  
قطع کند.

(پ) به مرکز O وسط AB و به شعاع‌های OF، OG و  
فلکه‌های رسم می‌کنیم.

(ت) شروع ترسیم رسمی از نقطه B' واقع بر BC است که به E  
وصل می‌شود. از E به A وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم. نقاط  
J، K، H، و "B" نیز بر این امتدادند. همین طور از L به M وصل  
می‌کنیم، نقاط N، G، L و P در امتداد همین خط هستند. کار را  
ادامه می‌دهیم تا رسمی کامل شود.  
آلتهای این رسمی: ۱. شمسه، ۲. ترنج، ۳. ترنج، ۴. پاباریک،  
۵. هفتی، ۶. نصف سوسنی، ۷. سوسنی.  
-رسمی شانزده دوپا قالب شاغلی:

۸. ابوالنصر محمد فارابی، *احصاء العلوم*، ص ۷۷.  
 ۹. فرهاد تهرانی و مهدی رئیسی، *کاربندی درآمدی بر ادبیات موضوعی*، ص ۲۳.

- ت ۹ (راست، بالا). رسمی ۱۲  
 مأخذ: رئیس زاده و مفید، *احیای هنرهای از یاد رفته*، ص ۲۵.  
 ت ۱۰ (راست، پایین). رسمی ۱۶  
 مأخذ: همان، ص ۳۶.  
 جدول ۲ (چپ). روش های ترسیم از دیدگاه محمد کریم پیرنیا برای کاربندی ۱۰، مأخذ: محمد کریم پیرنیا، درس نامه معماری اسلامی.



<b>شکل هندسی</b> 	<b>روش اول ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۰</b> ۱	<b>ردیف</b>
<p>مشکل ترسیم: با تقسیم دایره محيطی به اندازه کمان AH به ۱۰ ضلعی، یک ۱۱ ضلعی نامنظم به دست می آید.</p>	<p>۱. ترسیم زمینه مستطیل طبق فرمول:        تعداد اضلاع کاربندی <math>= \frac{2(a+b-2)}{2(a+b-2)}</math> که در اینجا مستطیل <math>4 \times 3</math> در نظر می گیریم.        ۲. قطراهای مستطیل ABCD را رسم می کنیم.        ۳. از مرکز مستطیل عمودی بر یکی از قطراهای مستطیل خارج می کنیم.        ۴. به مرکز مستطیل و به شعاع نصف قطر یک دایره می زنیم.        ۵. از رأس تا محیط دایره را قطع کند. کل دایره را بر اساس کمان بدست آمده AG تقسیم می کنیم.        ۶. متوجه می شویم کمان AG طول مستطیل را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده است.        پس اتصال کمانها سه به سه انجام می گیرد.</p>	
<b>شکل هندسی</b> 	<b>روش دوم ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۰</b> ۲	۳
<p>مشکل ترسیم: ده ضلعی به دست آمده منتظم نیست.</p>	<p>۱. ترسیم زمینه مستطیل طبق فرمول:        تعداد اضلاع کاربندی <math>= \frac{2(a+b-2)}{2(a+b-2)}</math> که در اینجا مستطیل <math>4 \times 3</math> در نظر می گیریم.        ۲. ترسیم قطراهای        ۳. از O عمودی بر AD رسم می کنیم تا AB را در نقطه H قطع کند.        ۴. به فاصله HB در چهار گوشه جدا می کنیم یا عمود منصفها را می کشیم تا نقاط L, M, N, X بست آید.        ۵. از L به C, از H به D, از B به L از A به A وصل می کنیم.        ۶. فاصله AL را روی AI جدا می کنیم تا M به دست آید. به این ترتیب نقاط X, N, K, C در هر ۴ طرف به دست می آیند.        ۷. از M به نقطه P به دست آید. همین کار را در ۴ طرف انجام می دهیم. به این ترتیب نقاط Z, S, V به دست می آیند.</p>	

۱۰. نوایی و حاجی قاسمی، خشت و خیال: شرح معماری اسلامی ایران، ص. ۱۰۰.
۱۱. در برخی از کتب فارسی (مهندس رئیس زاده و حسین مفید، احیای هنرهای از زیاد رفته، ص. ۳۳؛ اصغر شعبان، گرده و کاربندی، ج. ۱، ص. ۹۶ مریم ستارپور و دیگران، «معاملات معماری و کاربندی در سازه‌های بازار تبریز») بدون توجه به تفاوت‌های کاربندی با رسمی‌بندی این پوشش رسمی خوانده شده است.
۱۲. رسمی قالب شاقولی رسمی‌ای است که قالب‌های (توبیزه) تشکیل‌دهنده آن‌ها در امتداد یکدیگر و در یک صفحه قرار دارند و کل رسمی مثل بازی عمل می‌کند (شعریاف، همان، ص. ۱۰).

۱۳. واژه یکپا بدین معنا است که در ربع پلان کاربندی فقط یک عضو باربر وجود دارد. واژه یکپا و دوپا مأخوذه از نام‌گذاری کتاب گرمه و کاربندی شعریاف است (همان، ص. ۷۶).
۱۴. همان، ص. ۹۶.

- جدول ۳ (بالا). روش‌های ترسیم از دیدگاه پیرنیابرای کاربندی، ۱۲، مأخذ: همان.
- جدول ۴ (پایین). روش‌های ترسیم از دیدگاه پیرنیابرای کاربندی، ۱۴، مأخذ: همان.

ردیف	روش اول ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۲	شکل هندسی
۱	<p>۱. ترسیم زمینه مستطیل طبق فرمول: تعداد اخلاع کاربندی = <math>\frac{2(a+b-2)}{5}</math> که در اینجا مستطیل <math>3 \times 5</math> در نظر می‌گیریم.</p> <p>۲. رسم قطرهای مستطیل ABCD</p> <p>۳. رسم دایره محیطی به اندازه شعاع نصف قطر</p> <p>۴. رسم عمودمنصف قطر CB و ادامه آن تا محیط دایره تا کمان AH به دست آید. تقسیم کل دایره بر اساس کمان به دست آمده AH</p> <p>۵. طول مستطیل ۴ تا کمان AH را در بر می‌گیرد. پس نقاط تقسیم‌شده روی محیط دایره را به ۴ به هم وصل می‌کنیم.</p>	
۲	<p>روش دوم ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۲</p> <p>مشکل ترسیم: با تقسیم دایره محیطی به اندازه کمان AH، به جای ۱۲ اصلی، یک ۱۳ اصلی نامنظم به دست می‌آید.</p> <p>شکل هندسی</p>	
۳	<p>۱. رسم مستطیل</p> <p>۲. رسم قطرهای مستطیل</p> <p>۳. عمود EO را بر قطر AD رسم می‌کنیم تا نقطه E به دست آید. همین کار را در ۴ طرف ادامه می‌دهیم تا نقاط H, T, D, I به دست آید.</p> <p>۴. از D به E, از C به I, از B به T و از A به H به T وصل می‌کنیم.</p> <p>۵. از نقطه O بر ضلع AB عمودی رسم می‌کنیم. نقطه P به دست می‌آید OH از نقطه H به طولهای مستطیل عمود می‌کنیم. نقاط L و R به دست می‌آید. در طرف دیگر نیز این کار را انجام می‌دهیم.</p> <p>ع به اندازه AI روی ضلع AT جدا می‌کنیم. نقطه L به دست می‌آید. از این نقطه به محل تلاقی قطر و ضلع LI وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا ضلع AB را در نقطه F قطع کند. همین کار را در ۴ طرف ادامه می‌دهیم.</p>	
۱	<p>روش پیرنیابرای ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۴</p> <p>مشکل هندسی</p>	
۲	<p>۱. ترسیم مستطیل <math>4 \times 5</math> که کاربندی ۱۴ اصلی می‌دهد.</p> <p>۲. ترسیم قطرهای مستطیل</p> <p>۳. ترسیم عمودمنصف قطرها و وصل از گوشه‌های مستطیل زمینه به محل تلاقی این عمودمنصف‌ها و طول مستطیل در هر ۴ طرف</p> <p>۴. به اندازه AM' روی AB جدا می‌کنیم. نقطه N به دست آمده را به M (محل تلاقی قطر و خط مورب) وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا طول مستطیل را در نقطه Z روی خط AW به دست آید.</p> <p>۵. به اندازه MM' روی AB جدا می‌کنیم. نقطه O' به دست می‌آید.</p> <p>۶. A' را به نقطه تلاقی عمودمنصف و خط وصل NZ وصل می‌کنیم تا نقطه L به دست آید.</p> <p>L را به M وصل می‌کنیم.</p> <p>۷. به اندازه MJ روی MC جدا می‌کنیم. نقطه P به دست می‌آید. P را به O' وصل می‌کنیم.</p> <p>همین کار را در ۴ طرف ادامه می‌دهیم.</p>	

ردیف	روش اول ترسیم یک کاربندی رسمی ۱۶	شکل هندسی
۱	<ol style="list-style-type: none"> <li>رسم مستطیل (<math>6 \times 4</math>)</li> <li>رسم قطرها</li> <li>رسم دایره محیطی</li> <li>عمود از محل تلاقی قطرها رسم می‌کنیم تا دایره محیطی را در نقطه A قطع کند. کمان AB به دست آید. دایره محیطی را بر اساس کمان AB تقسیم می‌کنیم.</li> <li>چون طول مستطیل ۵ تا از کمان‌های AB را در بر می‌گیرد، نقاط تقسیم روی دایره را ۵ تا به ۵ تا به هم وصل می‌کنیم.</li> </ol>	
۲	<ol style="list-style-type: none"> <li>رسم مستطیل (<math>6 \times 4</math>)</li> <li>رسم قطرهای مستطیل</li> <li>عمودمنصف یک قطر را می‌کشیم تا ضلع را قطع کند. فاصله محل تلاقی تا گوش را در چهار طرف جدا می‌کنیم.</li> <li>از محل‌هایی جدا شده به گوش‌ها وصل می‌کنیم.</li> <li>به اندازه عمود وارد از محل تلاقی قطرها به طول مستطیل در دو طرف جدا می‌کنیم تا نقاط V و K به دست آید. از این نقاط خطی افقی عمود بر طول مستطیل می‌کشیم تا نقطه U به دست آید.</li> <li>ع بر اندازه AU روی خط AM' جدا می‌کنیم تا نقطه Z به دست آید.</li> <li>از نقطه Z به محل تلاقی قطر و خط افقی وصل می‌کنیم تا نقطه G به دست آید.</li> <li>خط ZG را ادامه می‌دهیم تا ضلع بزرگ مستطیل را در نقطه P قطع کند.</li> <li>به مرکز نقطه G و شاعر GH دایره‌ای می‌زنیم تا خط افق را در نقطه N قطع کند.</li> <li>از N به L وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم.</li> <li>همین مراحل را در چهار طرف ادامه می‌دهیم. ۱۶ ضلعی در وسط به دست می‌آید.</li> </ol>	
۳	<ol style="list-style-type: none"> <li>رسم مستطیل (<math>6 \times 4</math>)</li> <li>رسم قطرهای مستطیل</li> <li>عمودمنصف یک قطر را می‌کشیم تا ضلع را قطع کند. فاصله محل تلاقی تا گوش را در چهار طرف جدا می‌کنیم.</li> <li>از محل‌هایی جدا شده به گوش‌ها وصل می‌کنیم.</li> <li>به اندازه عمود وارد از محل تلاقی قطرها به طول مستطیل در دو طرف جدا می‌کنیم تا نقاط V و K به دست آید. از این نقاط خطی افقی عمود بر طول مستطیل می‌کشیم تا نقطه U به دست آید.</li> <li>ع بر اندازه AU روی خط AM' جدا می‌کنیم تا نقطه Z به دست آید.</li> <li>از نقطه Z به محل تلاقی قطر و خط افقی وصل می‌کنیم تا نقطه G به دست آید.</li> <li>خط ZG را ادامه می‌دهیم تا ضلع بزرگ مستطیل را در نقطه P قطع کند.</li> <li>به مرکز نقطه G و شاعر GH دایره‌ای می‌زنیم تا خط افق را در نقطه N قطع کند.</li> <li>از N به L وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم.</li> <li>همین مراحل را در چهار طرف ادامه می‌دهیم. ۱۶ ضلعی در وسط به دست می‌آید.</li> </ol>	

اختلاف بسیار اندک آن را پوشش می‌دهد. ولی در مورد هندسه نظری، به دلیل نبود انطباق زمینه مورد نظر با پلان اصلی کاربندی، در ترسیم خط اتفاق می‌افتد و شکل هندسی ترنج‌ها منظم نمی‌شوند. بعضی مواقع حتی، با توجه به روش ذکر شده، تعداد نقاط تقسیم روی دایره بیشتر از تعداد ضلع کاربندی مورد نظر می‌شود.

#### ۴.۳. روش ترسیم بزرگ‌مهری برای کاربندی ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶


در «جدول ۶» روش ترسیم بزرگ‌مهری دیده می‌شود. توضیح: با توجه به «جدول ۲ تا ۶»، روش‌های ترسیم پیرنیا و بزرگ‌مهری برای استدادکاری که به شکل عملی کار می‌کند (هندسه عملی) مشکل‌زا نیست. چون ضخامت آجر و ملات

جدول ۵ روش‌های ترسیم از دیدگاه پیرنیا برای کاربندی ۱۶، ۱۴ و ۱۲ مأخذ: همان.



جدول ۶ روش‌های ترسیم  
از دیدگاه بزرگمهری برای  
کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ و ۱۴،  
۱۶،  
مأخذ: همان.

<p><b>شکل هندسی</b></p> <p>مشکل ترسیم: دهضلعی به دست آمده منتظم است، اما رؤوس چندضلعی منتظم بر رؤوس مستطیل زمینه منطبق نیست.</p>	<p><b>روش ترسیم بزرگمهری برای یک کاربندی رسمی ۱۰</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱. ترسیم زمینه مورد نظر که یک مستطیل به ابعاد ۴×۳ است. و طبق فرمول کاربندی ۱۰ اصلی خواهیم داشت.</li> <li>۲. رسم قطرهای مستطیل</li> <li>۳. ترسیم دایره محیطی مستطیل</li> <li>۴. تقسیم دایره محیطی به ۱۰ قسمت مساوی</li> <li>۵. چون طول مستطیل سه تا از تقسیمات دایره را در بر می‌گیرد، نقاط دایره را سه به سه به هم وصل می‌کنیم.</li> </ol>	۱
<p><b>شکل هندسی</b></p> <p>مشکل ترسیم: چندضلعی به دست آمده منتظم است، اما رؤوس ۱۲ اصلی به دست آمده بر رؤوس مستطیل زمینه منطبق نیست.</p>	<p><b>روش ترسیم بزرگمهری برای یک کاربندی رسمی ۱۲</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱. رسم مستطیل (۳×۵)</li> <li>۲. رسم قطرها</li> <li>۳. رسم دایره محیطی</li> <li>۴. تقسیم دایره به ۱۲ قسمت مساوی</li> <li>۵. طول مستطیل چهار قسمت از کمان‌های تقسیم شده روی دایره را در بر می‌گیرد. پس نقاط روی دایره محیطی را ۴ تا ۴ تا به هم وصل می‌کنیم.</li> </ol>	۲
<p><b>شکل هندسی</b></p> <p>مشکل ترسیم: چندضلعی به دست آمده منتظم است، اما رؤوس ۱۲ اصلی به دست آمده بر رؤوس مستطیل زمینه منطبق نیست.</p>	<p><b>روش ترسیم بزرگمهری برای یک کاربندی رسمی ۱۴</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱. رسم مستطیل (۴×۵)</li> <li>۲. رسم قطرها</li> <li>۳. رسم دایره محیطی</li> <li>۴. تقسیم دایره به ۱۴ قسمت مساوی</li> <li>۵. طول مستطیل چهار قسمت از کمان‌های تقسیم شده روی دایره را در بر می‌گیرد. پس نقاط روی دایره محیطی را ۴ تا ۴ تا به هم وصل می‌کنیم.</li> </ol>	۳

<b>شکل هندسی</b> 	<b>روش ترسیم بزرگمهری برای یک کاربندی رسمی ۱۶</b>	<b>۶</b>
<p>مشکل ترسیم: چندضلعی به دست آمده منتظم است، اما رؤوس ۱۲ ضلعی به دست آمده بر رؤوس مستطیل زمینه منطبق نیست.</p>	<p>۱. ترسیم مستطیل با ابعاد <math>(6 \times 4)</math> طبق فرمول:  <math display="block">2(3+4-2) = 16</math> </p> <p>۲. رسم قطعهای</p> <p>۳. رسم دایره محیطی</p> <p>۴. تقسیم دایره به ۱۶ قسمت مساوی</p> <p>۵. چون طول مستطیل مقابله ۵ قسمت از تقسیمات دایره قرار می‌گیرد، تقسیمات را پنج به پنج بهم وصل می‌کنیم. شکل حاصل در مستطیل زمینه کاربندی مطلوب است.</p>	<b>۷</b>

$$\text{IF: } A=4, B=3 \longrightarrow 2(3+4-2)=10$$

$$\text{IF: } A=4, B=2.9062 \longrightarrow$$

$$\text{IF: } A=4, B=3$$

مشکل هندسه نظری کاربندی ۱۰ ضلعی بر طرف می‌شود  
توضیح: براساس شیوه ترسیم بزرگمهری، ترسیم زمینه مستطیل طبق فرمول  $2(a+b-2)$  = تعداد اضلاع کاربندی خواهد بود که در کاربندی ۱۰ مستطیل  $4 \times 3$  در نظر گرفته می‌شود، اما ترسیم با این ابعاد دارای خطای است، درنتیجه ابعاد مستطیل زمینه ۲.۹۰۶۲×۴ است.

#### ۴.۴. مطالعه مقایسه‌ای روش ترسیم کاربندی

##### ۱۰ ضلعی شعریاف با بزرگمهری

اگر رسمی دوپا قالب شاغلی ترسیم شعریاف بر روی کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم بزرگمهری منطبق شود، خطاهای موجود در تناسبات مستطیل زمینه ترسیم شده در روش بزرگمهری آشکار می‌شود (ت ۱۱ تا ۱۴).


بنابراین نتیجه می‌گیریم که روش بزرگمهری دارای خطای است و قدرت کافی را ندارد. با فرض اینکه طول مستطیل A و عرض مستطیل B هست:

ادامه جدول ۶ (بالا). روش‌های ترسیم از دیدگاه بزرگمهری برای کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶، مأخذ: همان.

ت ۱۱ (پایین، راست). کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم شده به شیوه شعریاف، ترسیم: نگارندگان.

ت ۱۲ (پایین، میان) کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم شده به شیوه بزرگمهری، ترسیم: نگارندگان.

ت ۱۳ (پایین، چم)، انطباق این دو شیوه ترسیم بر روی هم، ترسیم: نگارندگان.



#### ۴.۵. مطالعه مقایسه‌ای روش ترسیم کاربندی ۱۲ شعراباف با بزرگ‌مهری، و تصحیح پیرنیا

اگر رسمی ۱۲ دوپا قالب شاغولی ترسیم شعراباف بر روی کاربندی ۱۲ ضلعی ترسیم بزرگ‌مهری منطبق گردد، معلوم می‌شود که تناسبات مستطیل زمینه ترسیم بزرگ‌مهری درست نیست و باید کمی تغییر یابد (ت ۱۵ تا ۱۸).

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که روش بزرگ‌مهری دارای خط است و قدرت کافی را ندارد. با فرض اینکه طول مستطیل A و عرض مستطیل B هست:

$$\text{IF: } A=5, B=3 \longrightarrow 2(3+5-2)=12$$

$$\text{IF: } A=5, B=3 \longrightarrow$$

$$\text{IF: } A=5, B=2,8868$$

مشکل هندسه نظری کاربندی ۱۲ ضلعی برطرف می‌شود. توضیح: بزرگ‌مهری روش ترسیم کاربندی را بر اساس زمینه موجود بیان می‌دارد. زمینه‌ها را در کل مستطیل و بنا بر ابعاد مستطیل، نوع کاربندی را از فرمول  $a+b-2 = a+b-2$  تعیین می‌کند. او ابعاد مشخصی را نیز برای نوع کاربندی بیان می‌کند، می‌توان زمینه ابعادی که تطابق نداشته باشد را با تغییر و نزدیک کردن به نسبت‌های مبنا مناسب کرد. او همچنین تغییرات زمینه در پای کار هنگام اجرا از سوی عمار را راهی برای اجرای دقیق می‌داند. در کاربندی ۱۲ مستطیل  $3 \times 5$  در نظر گرفته شده است؛ اما ترسیم با این ابعاد دارای خطأ است، درنتیجه ابعاد مستطیل زمینه  $2,8868 \times 5$  است.


۱۵. زهره بزرگ‌مهری، هندسه در  
معماری.

ت ۱۴ (بالا). تصحیح شکل  
هندسی پلان‌ها، ترسیم:  
نگارندگان.


ت ۱۵ (پایین، راست). کاربندی  
۱۲ ضلعی ترسیم شده به شیوه  
شعراباف، ترسیم: نگارندگان.

ت ۱۶ (پایین، میان). کاربندی  
۱۲ ضلعی ترسیم شده به شیوه  
بزرگ‌مهری، ترسیم: نگارندگان.


ت ۱۷ (پایین، چپ). انتباق این  
دو شیوه بر روی هم، ترسیم:  
نگارندگان.






تصحیح شکل هندسی کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم پیرنیا با روش اول



تصحیح شبه هندسی کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم پیرنیا با روش دوم




تصحیح شکل هندسی کاربندی ۱۰ ضلعی ترسیم شده  
با روش بزرگ‌مهری در کتاب هندسه در معماری



#### ۴.۶ مقایسه تطبیقی روش ترسیم کاربندی ۱۴ استاد شعریاف با روش ترسیم بزرگمهری، و تصحیح پیرنیا

اگر رسمی ۱۴ دوپا قالب شاغلوی ترسیم استاد شعریاف را روی کاربندی ۱۴ ضلعی رسم بزرگمهری منطبق می‌کنیم، می‌بینیم

ت ۱۸. تصحیح شکل هندسی  
پلان‌ها، ترسیم؛ نگارندگان.



تناسبات مستطیل زمینه رسم شده بزرگمهری درست نیست و باید کمی تغییر یابد (ت ۱۹ تا ۲۲).

بنابراین نتیجه می‌گیریم که روش بزرگمهری دارای خطای است و قدرت کافی ندارد. با فرض اینکه طول مستطیل A و عرض مستطیل B هست:

$$\text{IF: } A = 5, B = 4 \longrightarrow 2(2 - 4 + 5) = 14$$

$$\text{IF: } A = 5, B = 158, B = 4 \longrightarrow$$

$$\text{IF: } A = 5, B = 39874$$

مشکل هندسه نظری کاربندی ۱۴ ضلعی برطرف می‌شود.

توضیح: در کاربندی ۱۴ مستطیل  $5 \times 4$  در نظر گرفته شده است، اما ترسیم با این ابعاد دارای خطای است، درنتیجه ابعاد مستطیل زمینه  $39874 \times 5$  است.

#### ۷.۴ مقایسه تطبیقی روش ترسیم کاربندی

#### ۱۶ استاد شعریاف با روش ترسیم استاد

#### بزرگمهری، و تصحیح پیرنیا

اگر رسمی ۱۶ دوپا قالب شاغلوی ترسیم استاد شعریاف را روی کاربندی ۱۶ ضلعی ترسیم بزرگمهری منطبق می‌کنیم، می‌بینیم تناسبات مستطیل زمینه رسم بزرگمهری درست نیست و باید کمی تغییر یابد (ت ۲۳ تا ۲۶).

بنابراین نتیجه می‌گیریم روش بزرگمهری دارای خطای است و قدرت کافی ندارد. با فرض اینکه طول مستطیل A و عرض مستطیل B هست:

$$\text{IF: } A = 6, B = 4 \longrightarrow 2(2 - 6 + 4) = 16$$

$$\text{IF: } A = 59864, B = 4 \longrightarrow$$

$$\text{IF: } A = 6, B = 40091$$

مشکل هندسه نظری کاربندی ۱۶ ضلعی برطرف می‌شود.

توضیح: در کاربندی ۱۶ مستطیل  $6 \times 4$  در نظر گرفته شده است، اما ترسیم با این ابعاد دارای خطای است، درنتیجه ابعاد مستطیل زمینه  $59864 \times 4$  است.

دارای دو مرحله و ساده‌تر از بقیه روش‌ها است و نیازی به دانستن ابعاد دقیق چهارضلعی زمینه نیست. در حالی که برای کاربندی‌های ۱۰ و ۱۴ این روش ذکر نشده است. در روش دوم پیرنیا برای کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ ابتدا مستطیل زمینه با ابعاد محاسبه شده از قبل ترسیم شده است و بر اساس آن بقیه مراحل ترسیم ادامه می‌یابد؛ اما بقیه روش‌های ترسیمی پیرنیا و بزرگ‌مهری بر اساس تقسیم دایرهٔ محیطی و ترسیم مستطیل زمینه برای به دست آوردن کاربندی ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ است (جدول ۷، ردیف ۵۸-۶۱). در روش لرزاده و شعباباف خطوط کاربندی از به هم وصل کردن نقطه‌های پاکار حاصل از تقاطع شعاع‌های دایرهٔ یا نیم‌دایرهٔ با اضلاع چندضلعی زمینه به دست مم، آید (جدول ۷، ردیف ۹۸-۶۱). در هندسهٔ عملی، روش ترسیمی،

۱۹ ت) راست). کاربندی (بالا، اصلی ترسیم شده به شیوه زرگمهری، ترسیم: نگارندگان.


۲۰ ت) میان). کاربندی (بالا، اصلی ترسیم شده به شیوه غیرعربیاف، ترسیم: نگارندگان.

۲۱ ت) چپ). انباطیک این و شیوه بر روی هم، ترسیم: نگارندگان.


۲۲ ت) پایین). تصحیح شکل پلان‌ها، ترسیم: نهادنیک اگارنگاراندگان.

۵. نتیجہ گیری


وش مطالعه مقایسه‌ای، با استفاده از «جدول ۷»، چگونگی شباهت‌ها و تفاوت‌های کاربندی‌های ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ را در گستره شیوه‌های ترسیم (میزان خطای شکل پایه، نحوده ترسیم هندسه نظری و عملی، کاربست شکل‌های پایه گوناگون) شکار می‌کند. نتیجه همه این روش‌ها به دست آوردن همه با برخی از رؤوس و وترهای چندضلعی منتظم محاط در دایره با چهارضلعی است. روش اول پیرنیا و روش بزرگمهری برای کثر کاربندی‌ها مشابه هم هستند. در روش شعریاف برای ترسیم کاربندی‌ها دانستن ابعاد مستطیل زمینه تأثیری در فرایند طراحی ندارد<sup>۱۶</sup>، اما در روش‌های پیرنیا و بزرگمهری تأثیرگذار است. در کل روش ترسیم لرزاده برای کاربندی ۱۲ و ۱۶ فقط




اصحیح شده شکل هندسی کاربندی ۱۴ ضلعی بزرگمهری در کتاب هندسه در معماری





۸۴ ۸۵



تصحیح شدهٔ شکل هندسی کاربندی ۱۶ ضلعی با روش اول ترسیم پیرنیا



تصحیح شدهٔ شکل هندسی کاربندی ۱۶ ضلعی با روش دوم ترسیم پیرنیا



تصحیح شدهٔ شکل هندسی کاربندی ۱۶ ضلعی با روش بزرگمهری در کتاب هندسه در معماری

ت ۲۳ (راست، بالا). کاربندی ۱۶ ضلعی ترسیم شده به شیوهٔ بزرگمهری، ترسیم: نگارندگان.  
ت ۲۴ (راست، میان). کاربندی ۱۶ ضلعی ترسیم شده به شیوهٔ شعریاف، ترسیم: نگارندگان.  
ت ۲۵ (راست، پایین). انطباق این دو شیوه بر روی هم، ترسیم: نگارندگان.  
ت ۲۶ (چپ). تصحیح شکل هندسی پلان‌ها، ترسیم: نگارندگان.



جدول ۷. مطالعه مقایسه‌ای  
روش‌های مختلف ترسیم  
کاربندی ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶  
تدوین: نگارندگان.

ردیف	گستره شیوه‌های ترسیمی	روش اول	پیرنیا:	روش دوم	پیرنیا:	برزگمهری	لرزاده
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							

مطالعه مقایسه‌ای روشن‌های مختلف ترسیم کاربندی ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶

**شواهت‌ها:**

۱. همه کاربندی‌های ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ در روشن‌های ترسیمی پیرنیا و بزرگمهری دارای خطای هستند. میزان خطای به دست آمده طول مستطیل در نظر گرفته شده برای کاربندی ۱۰ =  $4/12 \times ۱۰ = ۴$  سانتی‌متر

۲. همه کاربندی‌های ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ در روشن‌های ترسیمی پیرنیا و بزرگمهری دارای خطای هستند. میزان خطای به دست آمده طول مستطیل زمینه کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ در روشن‌های ترسیمی پیرنیا و بزرگمهری حدود ۱۰ سانتی‌متر است. میزان خطای برای کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ حدود ۱۰ سانتی‌متر است. خطای سیار ناچیز است و در هندسه عملی مشکل ایجاد نمی‌کند. اما در هندسه نظری، بخصوص برای کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ مشکل زا است.

**تفاوت‌ها:**

۱. روشن ترسیمی بزرگمهری و پیرنیا دارای خطای است. در حالی که روشن شعریاف و لرزاده خطای ندارد.

۲. میزان خطای برای کاربندی ۱۰، ۱۲ و ۱۴ از انطباق شکل ترسیمی شعریاف و لرزاده بر روی روشن ترسیمی بزرگمهری به دست آمده است.

**دلایل شواهت‌ها:**

۱. آنچه در کتاب هندسه در معماري بزرگمهری گرد آمده، درواقع حاصل برآشت‌ها و یادداشت‌هایی او در محضر پیرنیا است.

**دلایل تفاوت‌ها:**

۱. فرمول بزرگمهری تقریبی است و نسبت‌ها نیز کلی و دقیق نیست. مثلاً وی برای زمینه ۸۰ و بعد ۳۴۰ کاربندی ۱۰ و برای زمینه ۶۸۰ کاربندی ۲۴ را پیشنهاد می‌کند. در صورتی که هر دو یک نسبت دارند.

۲. در فرایند ترسیم خطای نیست؛ بلکه در اندازه ابعاد مستطیل زمینه دارای خطای هستند. اعداد ابعاد مستطیل زمینه دارای خطای هستند. اعدادی که برای این ابعاد ذکر شده رند شده است. زیرا در آن زمان نرم‌افزار محاسباتی دقیق مانند اتوکد نبود.

ادامه جدول ۷. مطالعه مقایسه‌ای  
روش‌های مختلف ترسیم  
کاربنزی، ۱۰، ۱۲ و ۱۴  
تدوین: نگارندگان.

ردیف	گستره شیوه‌های ترسیمی	نحوه ترسیم هندسه نظری	نحوه ترسیم هندسه فلزی	نحوه ترسیم هندسه عملي
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				
۴۸				
۴۹				
۵۰				
۵۱				
۵۲				
۵۳				
۵۴				
۵۵				
۵۶				
۵۷				
۵۸				
۵۹				
۶۰				

ادامه جدول ۷. مطالعه مقایسه‌ای روش‌های مختلف ترسیم کاربندی کاربندی ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ تدوین: نگارندگان.

ردیف	گستره شیوه‌های ترسیمی	مطالعه مقایسه‌ای روش‌های مختلف ترسیم کاربندی ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶
۶۱		کاربندی ۱۰
۶۲		کاربندی ۱۲
۶۳		پیرنیا: کاربندی ۱۴
۶۴		روش اول: کاربندی ۱۶
۶۵		کاربندی ۱۰
۶۶		روش دوم: کاربندی ۱۲
۶۷		پیرنیا: کاربندی ۱۴
۶۸		روش دوم: کاربندی ۱۶
۶۹		کاربندی ۱۰
۷۰		کاربندی ۱۲
۷۱		پیرنیا: کاربندی ۱۴
۷۲		کاربندی ۱۶
۷۳		لرزاده: شعباف
۷۴		لرزاده: بزرگمهری
۷۵		کاربندی ۱۰: روشن اول پیرنیا بر اساس ترسیم مستطیل زمینه و سپس تقسیم‌بندی دایره محیطی دربرگیرنده رؤوس آن مستطیل است.
۷۶		کاربندی ۱۲: روشن اول پیرنیا بر اساس توضیح بالا است.
۷۷		کاربندی ۱۴: روشن اول پیرنیا بر اساس ترسیم مستطیل زمینه و سپس تقسیم‌بندی دایره محیطی دربرگیرنده رؤوس آن مستطیل است.
۷۸		کاربندی ۱۶: روشن اول پیرنیا: کاربندی ۱۰
۷۹		کاربندی ۱۲
۸۰		کاربندی ۱۴
۸۱		کاربندی ۱۶
۸۲		لرزاده: روشن دوم
۸۳		کاربندی ۱۰: روشن بزرگمهری بر اساس ترسیم مستطیل زمینه و سپس تقسیم‌بندی دایره محیطی دربرگیرنده رؤوس آن مستطیل است.
۸۴		کاربندی ۱۲: روشن ذکر شده توسعه بزرگمهری بر اساس توضیح بالا است.
۸۵		کاربندی ۱۴: روشن بزرگمهری بر اساس توضیح بالا است.
۸۶		کاربندی ۱۶: روشن بزرگمهری بر اساس توضیح بالا است.
۸۷		لرزاده: شعباف
۸۸		لرزاده: بزرگمهری
۸۹		کاربندی ۱۰: روشن شعباف بر اساس ترسیم فلکه‌ای با شاعع دلخواه تقسیم آن به ۱۰ قسمت مساوی است.
۹۰		کاربندی ۱۲: روشن شعباف بر اساس ترسیم فلکه‌ای با شاعع دلخواه تقسیم آن فلکه به ۱۲ قسمت مساوی است.
۹۱		کاربندی ۱۴: روشن شعباف بر اساس ترسیم فلکه‌ای با شاعع دلخواه تقسیم آن فلکه به ۱۴ قسمت مساوی است.
۹۲		کاربندی ۱۶: روشن شعباف بر اساس ترسیم فلکه‌ای با شاعع دلخواه تقسیم آن فلکه به ۱۶ قسمت مساوی است.
۹۳		لرزاده: شعباف
۹۴		کاربندی ۱۰: روشن لرزاده نیز بر اساس ترسیم دایره‌ای با شاعع دلخواه در داخل مربعی با اندازه ضلع دلخواه بنا بر ابعاد مستطیل، نوع کاربندی از فرمول $(a+b-2)^2$ تعیین می‌شود.
۹۵		کاربندی ۱۲: روشن لرزاده نیز بر اساس ترسیم دایره‌ای با شاعع دلخواه در داخل مربعی با اندازه ضلع دلخواه و تقسیم آن دایره به ۲۴ قسمت مساوی است.
۹۶		لرزاده: لرزاده
۹۷		کاربندی ۱۴: روشن لرزاده نیز بر اساس ترسیم دایره‌ای با شاعع دلخواه در داخل مربعی با اندازه ضلع دلخواه و تقسیم آن دایره به ۲۲ قسمت مساوی است.
۹۸		کاربندی ۱۶: روشن لرزاده نیز بر اساس ترسیم دایره‌ای با شاعع دلخواه در داخل مربعی با اندازه ضلع دلخواه و تقسیم آن دایره به ۲۰ قسمت مساوی است.

پیرنیا با ابزار سنتی به سادگی قابل اجرا است. اما بقیه روش‌ها با خطاب قابل اجرا هستند. در هندسه نظری نحوه تقسیم دایره به چند قسمت مساوی در شیوه‌های ترسیمی بزرگمهری، شعریاف، و لرزاده بیان نشده است. البته همه شیوه‌ها با روش‌های پیچیده ریاضی قابلیت ترسیم بر روی کاغذ را دارند. تقسیم دایره به ۱۶ قسمت مساوی با روش‌های ساده هندسی امکان‌پذیر است. چون این اعداد مضرب ۴ هستند، اما برای اعدادی مانند ۱۰ و ۱۴ این گونه نیست و نیاز به دانستن روش‌های پیچیده‌تر ریاضی است (جدول ۷، ردیف ۳۱-۴۰). در «جدول ۸» مزایا و معایب روش‌های ترسیم آمده است.

همه کاربندی‌های ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در روش‌های ترسیمی پیرنیا و بزرگمهری دارای خطا هستند. تقسیم‌های به دست آمده روی دایره با خطکش و پرگار دقت کافی ندارد. میزان خطای اتفاق افتاده در طول مستطیل زمینه کاربندی‌های ۱۰ و ۱۲ در

نوع روش	نقد روش ترسیم
روش شعریاف	مزایا: ۱. مهم نبودن ابعاد مستطیل زمینه ۲. قابلیت ترسیم کاربندی‌های با تعداد اضلاع فرد و کاربندی ۱۰ <sup>۱</sup> اصلی ۳. منطبق شدن رئوس چندضلعی منتظم به دست آمده بر نقاط تقسیم شکل زمینه ۴. قابلیت ترسیم با استفاده از پرگار و خطکش غیر مدرج  معایب: ۱. کمی پیچیده بودن روش ترسیم و مشخص نکردن نحوه تقسیم دایره به چند قسمت مساوی (بخش ۱.۳.۴) ۲. قابل اجرا بودن شیوه ترسیم با خط و به صورت چشمی و به راحتی قابل اجرا نبودن با ابزار سنتی در مرحله تقسیم دایره
روش اول پیرنیا	مزایا: ۱. بیان چندین روش ترسیم برای هر نوع کاربندی ۲. عملی بودن شیوه‌های ترسیم؛ بدین منظور که با استفاده از ابزارهای سنتی معمار بتواند به راحتی ترسیم را انجام دهد.  معایب: ۱. مهم بودن ابعاد مستطیل زمینه و خطداشتن در ابعاد ساختار زمینه ۲. زیاد بودن تعداد مراحل ترسیم و نیاز داشتن به استفاده از پرگار و خطکش مدرج (جدول‌های ۲ و ۳ و ۵، ردیف ۱)
روش دوم پیرنیا	مزایا: ۱. بیان چندین روش ترسیم برای هر نوع کاربندی ۲. عملی بودن شیوه‌های ترسیم؛ بدین منظور که با استفاده از ابزارهای سنتی معمار بتواند به راحتی ترسیم را انجام دهد. ۳. کم بودن تعداد ابزار ترسیم نسبت به بقیه (خطکش مدرج و گونیا)  معایب: ۱. مهم بودن ابعاد مستطیل زمینه و خطداشتن در ابعاد ساختار زمینه ۲. زیاد بودن تعداد مراحل ترسیم (جدول‌های ۱ و ۳ و ۵، ردیف ۲) و (جدول ۴، ردیف ۱)
روش بزرگمهری	مزایا: ۱. قابلیت ترسیم وجود برای تمام انواع کاربندی‌ها  معایب: ۱. اثرگذار بودن ابعاد زمینه به منزله اصلی ترین عامل در پیدایش فرم پلان کاربندی و خطداشتن در ابعاد ساختار زمینه (جدول ۶) ۲. مشخص نکردن نحوه تقسیم دایره به چند قسمت مساوی ۳. در هندسه عملی شیوه ترسیم با خط و به صورت چشمی قابل اجرا است.
روش لرزاده	مزایا: ۱. ساده‌ترین روش ترسیم نسبت به بقیه  معایب: ۱. قابلیت ترسیم تنها برای کاربندی‌هایی که تعداد اضلاع‌شان زوج هست به غیر از ۱۰، (بخش ۲.۳.۴) ۲. شیوه ترسیم با خط و به صورت چشمی قابل اجرا است. با ابزار سنتی در مرحله تقسیم دایره به راحتی قابل اجرا نیست. ۳. مشخص نکردن نحوه تقسیم دایره به چند قسمت مساوی

روش ترسیمی بزرگمهری به دست آمده است (ت ۱۳ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۵). فرمول بزرگمهری تقریبی و نسبت‌های عرضه شده نیز کلی و دقیق نیست.

روش‌های ترسیمی ذکر شده از سوی پیرنیا و بزرگمهری حدود ۱۰ سانتی‌متر است. میزان خطابه برای کاربندی‌های ۱۴ و ۱۶ حدود ۰/۰۱ سانتی‌متر است (جدول ۷، ردیف ۱ تا ۲۰). این میزان خطابه از انطباق شکل ترسیمی شعرباف و لرزاده بر روی

## منابع و مأخذ

- السعید، عصام و عایشه پارمان. نقش‌های هندسی در هنر اسلامی، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: سروش، ۱۳۸۷.
- بوزجانی، ابوالوفا محمد بن محمد. هندسه ایرانی—کاربرد هندسه در عمل، ترجمه سیدعلیرضا جذبی، تهران: سروش، ۱۳۹۲.
- بزرگمهری، زهره. هندسه در معماری، تهران: میراث فرهنگی کشور و سبحان نور، ۱۳۷۱.
- بمانیان، محمدرضا و دیگران. کاربرد هندسه و تنسیبات در معماری، تهران: نشر هله و طحان، ۱۳۹۰.
- پایادویلو، آلساندرا. معماری اسلامی، ترجمه حشمت جزئی، تهران: رجاء، پورنادری، حسین. شعرباف و آثارش (جلد دوم گره و کاربندی)، تهران: میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۹.
- پیرنیا، محمدکریم. تحقیق در معماری گذشته ایران، تدوین غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۸.
- . درس نامه معماری اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۲.
- تهرانی، فرهاد و مهدی رئیسی نافقی. کاربندی در آمدی بر ادبیات موضوع، درس سازه‌های سنتی دوره دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷.
- رئیس‌زاده، مهناز و حسین مفید. احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری

- ستّتی در ایران به روایت استاد حسین لرزاده، تهران: مولی، ۱۳۷۴.
- رئیسی، مهدی و دیگران. «باززنگری در مفهوم کاربندی بر مبنای هندسه نظری، عملی و نقش ساختمنی»، در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران، ش ۵ (بهار و تابستان ۱۳۹۲)، ص ۵۴-۳۳.
- ستارپور، مریم و دیگران. «تعاملات معماری و کاربندی در سازه‌های بازار تبریز»، در کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، دبی-امارات، ۱۳۹۴.
- شعرباف، اصغر. گره و کاربندی، ج ۱، تهران: میراث فرهنگی کشور و سبحان نور، ۱۳۸۵.
- فارابی، ابوالنصر محمد. احصاء العلوم، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
- فرشچی، حمیدرضا و دیگران. «نظام هندسی زمینه‌های رسمی بندی یکپا، برگرفته از دایرة محيطي»، در دوفصلنامه مرمت و معماری ایران، ش ۱۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)، ص ۱۳۸-۱۲۷.
- معماریان، غلامحسین. معماری ایران نیارش، تدوین هادی صفائی‌پور، تهران: موسسه انتشارات و موسسه فرهنگی هنری نگمه نوآندیش، ۱۳۹۴.
- نجیب‌اون‌غلو، گل‌دو. هندسه و تزیین در معماری اسلامی (طومار توبکابی)، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: روزنه، ۱۳۸۹.
- نوایی، کامیز و کامبیز حاجی‌قاسمی. خشت و خیال: شرح معماری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛ سروش، ۱۳۹۰.

- Ching, F.D.K. & M. Jarzombek & V. Prakash. *A Global History of Architecture*, New Jersey: Wiley & Sons , 2010.
- Garofalo, Vincenza. "The Geometry of a Domed Architecture: A Stately Example of Karbandi at Bagh-e Dolat Abad in Yazd", in *Journal of the Nexus Network Architectural and Mathematics*, 18(1) (2016), pp. 169-195.
- Peter, J.Lu & Paul J. Steinhardt. "Decagonal and Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture", in

- Science Journal*, Vol. 315 ( 2007), pp. 1106-1110.
- Pope, Arthur Upham. *A Survey of Persian art from Prehistoric Times to the Present*, Vol. VIII, London: Oxford University, 2005.
- PourAhmadi, Mojtaba."A Basic Method for Naming Persian Karbandis Using a Set of Numbers", in *Journal of the Nexus Network Architectural and Mathematics*, 16(2) (2014), pp. 313-343.